

- **شرح نیاز فناورانه:** باتوجه به بازدید های دروه ایی توربین مشخص شد یکی از قطعاتی که به کرار خراب می شود و نیاز به تعویض دارد لاینر آن می باشد عمده خرابی مربوط به دفرمگی ( تورفتگی ) و پارگی بدنه اصلی این قطعه می باشد.
- **الزامات:** بهره وری تجهیزات و ماشین آلات- مدیریت هزینه ها- مدیریت فناوری
- **راه حل های پیشنهادی:** -تحلیل تنش های حرارتی و شبیه سازی و حل با دینامیک سیالات محاسباتی و ....
- آنالیز قطعات از بعد مواد و پوشش
- **برآورد بودجه مورد نیاز:** ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال